ನಾಗವಾರ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಕಂಡ ಮಾಲುಗಳು 12/6
11

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಹಿಗದೆನಗ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಳಿ T.C.P ಯಲ್ಲಿ Drain ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು.

14

16/6/15

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಬಳಸಲಾದ ಹಿಟಾಚಿ

ಯನ್ನು T.C.P ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಿಳಾಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 16 18/6/18

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Divisio
B.B.M.P. Bangalore

ಹೆಗಡೆನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಹೊಸಗುಡ್ಡ ವೃತ್ತ ಬಳಿ)

ಹೆಗ್ಗಡೆ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಧ್ವಂಸಾವ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರ

18

20/6/18

ಧ್ವಂಸಾವ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗ ಡ್ರೈನ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು

22/6/15

ವಾಸವಾಣ್ಣಿ ಗುಂಡಿ ಕೆಳಭಾಗ ಡ್ರೈನ್ ಅಡೆತಡೆ (ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ನಮುನೆ)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಚಿತ್ರ.

ಪುಟ 21

24/6/15

ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಚಿತ್ರ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Divis
B.B.M.P. Bangalore

ಕಾಲ್ಸ್ ತೆಂಪ್ಲಗ ರಾದರಿಯವೆ ತೆರವು 15/6/15

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿ---

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore